

foto 053



foto 054



Pirai /





foto 056



foto 057



foto 058


## NIOTAC


- Corrigir imperfeições no piso causadas com estufamento do calçamento.

  Considerar regularização e nivelamento da base para o reassentamento de piso padrão de resistência, medindo 40 x 40 x 3 cm com farofa de cimento e areia 3:1 (a: 10,00 m²)
- Retirar 08 peças de piso para que seja construído um canteiro ao redor da árvore contornado com cordão de concreto simples com seção 10 x 25 cm moldado no local. ( extensão: 3,00 m.l.)
- Refazer diversos pontos que a guia (meio-fio) encontra-se deteriorado ao longo deste trecho. (extensão estimada: 7,00 m.l.)
- Refazer o cordão danificado que contorna o canteiro de concreto simples com seção 10x25cm moldado no local, considerando acabamento e pintura para piso. (extensão : 9,00 m.l. ver foto 056)
- Recuperação com desempeno e pintura de uma grelha metálica medindo 0,40x1,20m. E confecção e fixação de caixilho no piso para apoio da grelha da caixa de coleta de águas pluviais com os arremates necessários. (ver foto 057)
- Reforma com nova pintura em 06 bancos de praça, assento e encosto com réguas de madeira de lei e base em ferro fundido, largura de 1,50 m, dimensões das réguas: 0,07x0,02x1,50m, quantidade de réguas por banco: 08 peças e 02 bases em ferro fundido por banco.
- Reforma geral em toda extensão deste setor (90,00 m.l.), recuperaçãodos revestimentos das peças, reconstrução dos espaços vazios, bem como a substituição dos balaustres danificados e reposição das peças que faltam. Após essa etapa, procedrá a fase de pintura do conjunto que compõe a mureta: bases, colunas, balaustres, viga com pingadeira, capitel piramidal. As superfícies deverão ser limpas, escovadas para remoção da pintura antiga e facilitar a aderência a nova.

Reforma da mureta		Pintura geral da mureta	
Nomenclatura / Intervenção	Dimensionamento	Colunas = 33 peças	$0,962\text{m}^2 \times 33 = 31,75 \text{ m}^2$
Colunas / Eliminar rachaduras	23 peças (0,30x0,30x0,80m)	Capitel piramidal = 33 peças	$0,225\text{m}^2 \times 33 = 7,45 \text{ m}^2$
Capitel piramidal / reposição de peças	06 peças (0,38x0,38x0,10m)	Balaustres = 234 peças	$0,36 \times 234 = 84,25 \text{ m}^2$
balaustres / reposição de peças	12 peças	Corrimão extensão : 90,00 m.l.	$0,30 \text{m} \times 90,00 = 27,00 \text{ m}^2$
corrimão / refazer	$45,00 \text{ m.l.} (0,20x0,10\text{m}) = 0,90 \text{ m}^2$	Alicerce extensão: 90,00 m.l.	$0,70 \text{m} \times 90,00 = 63,00 \text{ m}^2$
Alicerce / recuperar	1,00 m²	Total :	área: 213,45 m²

Limpeza da mureta e do piso com jato d'água ( área: 953,45 m²)





## LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO

01 / 04

	Obra: Reconstrução e Revitalização da calçada da Orla da Av. Beira Rio.			
A:	DESENHO:	TÍTULO:	PLANTA DE SITUAÇÃO	

maidada	Tæl&(•ÁOE;cf}ā[	Av.: Beira Rio
DATA: { æ <b>;8[ÁdAG€G€</b>		Setor : Praça das Missões
AUTOR:		

AUTOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SOLICITADO POR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ÁREAS:	
Setor 01	950,00 m²
Setor 02	1.360,00 m <sup>2</sup>
Setor 03	Concluído
Setor 04	220,00 m <sup>2</sup>
Praça das Missões	740,00 m <sup>2</sup>
	0.070.00
Total·	$3.270.00 \text{ m}^2$

LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO: MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
ARQUITETO URBANISTA CAU-RJ N° A87447-7

SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
ENGº. CIVIL ROBERTO JOSÉ BORGE SILVA - CREA N° 44.962/D